

Dopravní a stavební komise RMČ Brno - Jundrov  
Veslařská 67, 637 00 Brno

**Zápis č.2/2025 ze schůze Dopravní a stavební komise ze dne 15.9.2025**

Přítomni : ing.Radoslav Hanák, Michal Kuba, ing.Petr Loskot

Omluveni : -

Hlasování uváděno v pořadí : pro - proti - zdržel se

**Projednávané body :**

**A. Úkoly RMČ**

1. RMČ žádá předložit stanovisko k návrhu požadavku na zřízení přechodu přes komunikaci Olšová
2. RMČ žádá předložit návrh schůdnosti pěšiny mezi zahrádkami vedoucí z ulice Dubová do lesa
3. RMČ žádá o stanovisko k „odstanovení“ umístění zábradlí před vchodem do budovy Stromovka 1

**B. Náměty, připomínky, různé**

1. Výměna vnějších výplní otvorů v 1.NP UMČ - zadní část (knihovna, tech.místnosti)
2. BKOM - vyjádření k řešení značení ulice Gellnerova
3. Zrcadlo na křižovatce Nálepkova - Olšová
4. Dopravní značení - řešení dopravy na komunikaci Za Dubovou

**Volba Zapisovatele Zápisu schůze**

Komise zvolila Zapisovatelem Radoslava Hanáka

Hlasování 3 - 0 -0

## Volba Ověřovatele Zápisu schůze

Komise zvolila Ověřovatelem Zápisu schůze Michala Kubu a Petra Loskota

Hlasování 3 - 0 - 0

### Program schůze :

#### A. Úkoly RMČ

- A1. Po zvážení situace v křižovatce Olšová-Šeříková DSK **nedoporučuje** zřízení přechodu pro chodce z následujících důvodů :
- pohyb chodců je možný po druhé straně komunikace, podél domů or.č. 17-29. Na tuto stranu komunikace je možné přejít bez problému nad křižovatkou či pod křižovatkou .
  - zřízením přechodu by ubyla min dvě parkovací místa podle budovy Mediiform
  - přechod by zasahoval do oblouku křižovatký ze směru z Olšové, na straně or.č. 2 - 8
- A2. DSK **nedoporučuje** se touto záležitostí zabývat a doporučuje řešit naléhavější záležitosti.
- profil pěšiny je tvořen dvěma pozemky ,  
2538/1 ve vlastnictví Statutárního města Brna  
2538/2 ve vlastnictví Doležal Aleš a Šrámková Anežka
  - napřed by bylo potřeba zbytkový pozemek vykoupit
  - následně vykoupit i část sousedního pozemku pro rozšíření pěšiny do smysluplné šíře (např.2m)
  - provedení zpevnění pěšiny je pak problematické kvůli stékající vodě při deštích a vymílání podkladu, respektive odvodnění šikmými příčnými žlaby na sousedící pozemky, kdy majitelé by nemuseli souhlasit s touto úpravou.
- Vzhledem k uvedenému, a nejasnému dobrému výsledku za nepřiměřeného úsilí, je DSK názoru ponechat současný stabilizovaný stav s občasnou údržbou zeleně
- A3. DSK se k problému „odstanovení“ zábradlí staví kladně.  
Doporučuje zábradlí odstranit, respektive zhotovit nové z demontovatelnou částí, případně zvolit jinou formu zábrany východu z budovy, zabráňující střetu vycházejících z budovy, nepřekážející však pohybu s kmenem.  
Například květináče. Je možné, že bez takto zvoleného řešení zábrany vycházejícím, nebude, vzhledem k zařazení budovy pro výuku, žádosti vyhověno.  
DSK se kloní k variantě odnímatelného zábradlí.

#### B. Náměty, připomínky, různé

- B1. DSK doporučuje RMČ dokončit výměnu vnějších výplní otvorů na budově Úřadu MČ, a to v 1NP v zadní části ( knihovna a technické místnosti).  
Okna a výkladce knihovny navíc opatřit protislunečními žaluziemi, zřejmě vnitřními kvůli nebezpečí poškození vnějších žaluzií, které jsou však účinnější.

Výměnou výplní vnějších otvorů sleduje DSK úsporu finančních prostředků na vytápění, které jsou enormní.

- B2. DSK se vrátila v úvahách k řešení parkování a dopravy v ulici Gellnerova, od or.č.34 směrem k Úřadu MČ.  
DSK reviduje svá dřívější vyjádření a je toho názoru, ponechat parkování vozidel v nynější ustálené variantě, tzn i po pravé straně komunikace na chodníku, vyjma vjezdů do garáží. Tyto graficky vyznačit, a i na druhé straně.  
Dále barevně předlážit parkovací stání do barvy komunikace tam, kde už parková stání stavebním vývojem zanikla a rovněž vyznačit vjezdy do garáží.  
DSK je toho názoru, že chodník po jedné (levé) straně komunikace je dostačující.
- B3. DSK doporučuje RMČ znovu umístit zrcadlo do křižovatky Olšová-Nálepková, na stranu k budově školy.
- B4. DSK doporučuje RMČ řešit regulaci vjezdu do komunikace Pod Holednou následujícím způsobem :
- značku B11 - zákaz vjezdu všech motorových vozidel umístit na ulici Březová u vjezdu do komunikace Pod Holednou (nahradit stávající značku B1 s dodatkovou tabulkou)
  - značku B11 umístit rovněž v protisměru do prostoru před klubovnu u horního hřiště, č.or.1
- Obyvatelé nových domů 3,7, 25, 23 vyjíždějí kolem dětských hřišť do ulice Březová, místo do ulice Dubová.  
Při upozornění se chovají neomaleně a bezohledně.  
DSK je toho názoru, že není potřeba, aby kolem dětských hřišť byl provoz motorových vozidel.  
DSK doporučuje situaci za čas vyhodnotit a v případě potřeby umístit pevnou zábranu

Hlasování 3 - 0 - 0

**Zapsal :** .Radoslav Hanák

**Ověřil :** Michal Kuba  
Petr Loskot

